

# 시험성적서 (TEST REPORT)



한국산업기술시험원  
Korea Testing Laboratory



성적서 번호 : 16-013046-01-1  
Report No.

페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )  
Page of Pages

## 1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : 수소비전(주)

주소 (Address) : 경기도 광주시 관지암읍 광여로 200-20

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2016. 03. 09.

## 2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 품질관리용

## 3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : 수소발생기

제조회사 (Manufacturer) : 수소비전(주)

모델명 (Model Name) : H<sub>2</sub> - Healer

제조번호 (Serial Number) : \*\*\*

기타 (Remark) : \*\*\*

4. 시험기간 (Date of Test) : 2016년 03월 11일 ~ 2016년 03월 11일

5. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : KS I ISO 6974-6 준용

## 6. 시험환경 (Testing Environment)

온도 (Temperature) : ( 25.0 ± 5.0 ) °C,

습도 (Humidity) : ( 30 ± 10 ) % R.H.

## 7. 시험결과 (Test Results) : 별첨결과 참조 (Refer to the attached results)

비고(Note) : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 대한 시험결과이며,  
(The test results contained apply only to the test sample(s) supplied by the client)

2. 우리 원의 사전 동의 없이 본성적서의 전부 혹은 일부를 복사할 수 없습니다.  
(This test report shall not be reproduced in full or in part without approval of the KTL in advance.)

확인 Affirmation	작성자 (Tested by) 성명 (Name) : 고영환	기술책임자 (Technical Manager) 성명 (Name) : 김경섭
-------------------	------------------------------------	--

2016. 03. 14.





서울특별시 구로구 디지털로26길 87 ( 87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, KOREA ) Tel.02-860-1693 Fax. 02-860-1699

FP204-01-03



※ 위 마크는 추후 전자확인용 다조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

## 시험 결과 (Test Results)

항 목	시료명	H <sub>2</sub> -Healer (수소발생기)	단 위
수 소		51.76	%
비 고	<p>1. 내부 필터는 장착하지 않음. 2. 물 : 수돗물 사용. 3. 가동 1시간 이후 측정함. 4. 시험품 상단에서 발생하는 가스를 분석기기에 바로 주입함.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		

이 하 여 백